

MEGA-Line Porsche 997 Cup Kit

Frequently Asked Questions

- System wurde entsprechend Einbauanleitung installiert. Das System schaltet jedoch nur im Emergency Mode (evtl. auch erst ab einem bestimmten Gang). Ursache?
 - Mögliche Ursache: Gang Poti Konfiguration wurde nicht überprüft.
 - Lösung:

Das System wird mit einer Standard Gang Poti Konfiguration ausgeliefert, welche ggf. auf die tatsächlich gelieferten Poti Werte pro Gang angepasst werden muss. Bitte überprüfen Sie die vom Poti gelieferten Werte pro Gang und passen Sie die Konfigurationstabelle über das Application Tool entsprechend an.

Voraussetzungen für Gang Poti Werte:

 - Gelieferte Stromwerte steigen konstant an von R bis 6. Gang
 - Maximalwert im 6. Gang ca. 4,8 V

- Meine tatsächlichen Gang Poti Werte sind nicht konstant steigend. Was ist die Ursache?
 - Mögliche Ursache: Verwendeter Gang Poti ist nur 300° anstatt 360°.
 - Lösung:

Bitte wechseln Sie den Gang Poti auf ein Modell welches für 360° ausgelegt ist.

- Ich verwende das System auf dem Prüfstand. System schaltet nur im Emergency Mode hoch. Was ist die Ursache?
 - Mögliche Ursache: Standardwert für Push/Pull Detection der Drosselklappe wird am Prüfstand nicht erreicht. Dadurch wird Schaltvorgang im normalen Modus nicht zugelassen.

➤ Lösung:

Deaktivieren Sie die Push/Pull Detection in der Software für eine Verwendung des Systems auf dem Prüfstand.

Bitte setzen Sie `CW_PUSH_PULL_DETECTION_UP = 0`.

WICHTIG: Vor Verwendung des Systems außerhalb des Prüfstands Push/Pull Detection unbedingt wieder aktivieren!